



SPEKTRA SILPRIMER

CAMPO D'IMPIEGO

Fondo per isolamento di superfici in calce e calce-cemento per migliorare l'aderenza di pitture per facciate ai silicati. Viene usato anche come diluente per le pitture ai silicati.

CARATTERISTICHE

- Idrosolubile, ecologico
- Incolore
- Ottimo potere penetrante
- Uniforma e diminuisce l'assorbimento del supporto
- Migliora l'aderenza di nuove pitture
- Diminuisce il consumo di materiali di finitura

DATI TECNICI	
COMPOSIZIONE	Dispersione acquosa in base al vetro solubile
TONALITÀ'	incolore
DENSITÀ'	1,0 kg/l
DILUIZIONE	Con pittura per facciate ai silicati e con acqua 1 : 1 : 1 oppure con acqua 1: 1
Valore limite UE (COV)	Primer fissanti. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 50 g/L (2007) / 30 g/l (2010). SPEKTRA silprimer contiene al massimo 10 g/l di COV.
IMBALLI	10 l
SCADENZA	In confezione originale e immagazzinato in luogo asciutto (+5°C fino a +35°C) il prodotto è utilizzabile fino alla data indicata sulla confezione. TEME IL GELO!

ISTRUZIONI PER L'USO	
APPLICAZIONE	ruolo, pennello
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	Almeno +8°C della pittura, dell'aria e della superficie
ESSICAZIONE (T = +20°C, umid.rel 65%)	asciutto e sopraverniciabile dopo 12 ore
RESA	Teorica: 8-10 m ² con 1 l in 1 mano Il consumo effettivo dipende dall'assorbimento e dalla ruvidità della superficie.
PULITURA DEGLI ARNESI	Subito dopo l'uso con acqua

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Asportare la polvere, le particelle non perfettamente aderenti ed altre impurità. Asportare vecchi intonaci cadenti. Nel caso di idropulizia la superficie deve essere completamente asciutta prima del trattamento. Riempire le cavillature più grandi con rasante in base minerale.

Superfici esterne

Intonaci nuovi

A seconda della stagione e dalle temperature devono essiccare 2 - 4 settimane prima del trattamento ulteriore. Prima di dare la prima mano di finitura usare l'impregnante per uniformare l'assorbimento del supporto.

Intonaci vecchi

Intonaci sporchi, screpolati e sfarinati devono essere a seconda dello stato spazzolati completamente e/oppure lavati (sotto pressione - massimo 60 bar).

OSSERVAZIONI

- Prima del trattamento proteggere bene tutte le superfici in vetro, telai di finestre, davanzali, porte, oggetti decorativi perchè le macchie non possono essere più rimosse.
- Proteggere facciate recentemente trattate da vento, nebbia, pioggia e calore.
- Il tempo di essiccazione diventa più lungo a temperature più basse e umidità atmosferica più alta.
- Trattare le superfici attaccate da muffe ed alghe prima di tinteggiarle con **SPEKTRA SANITOL biocida**. Quando le pareti sono asciutte asportare la muffa meccanicamente.